


## MOTIVOS DE ANULACIÓN DE ENSAYO DE TRACCIÓN PUNTOS 5-6-7

- 1- MAQUINA DE ENSAYOS CON LA CALIBRACIÓN DE MÁQUINA NO REALIZADA EL ÚLTIMO AÑO.
- 2- UTILIZACIÓN DE 2 PROLONGADORES NO NORMALIZADOS (FABRICACIÓN INTERNA EN CENIM REALIZADA ÚNICAMENTE POR TORNERO PARA ESTA PRUEBA).
- 3- DEFECTOS IMPERDONABLES EN LAS ROSCAS DE LOS ELEMENTOS NORMALIZADOS.
- 4- FALTA TOTAL DE CONCENTRICIDAD (2mm).
- 5- UTILIZACIÓN DE EXTENSÍMETROS ERRÓNEAS.
- 6- MEDIDA DE LA PROBETA INFERIOR AL MÍNIMO EXIGIDA POR EL REQUERIMIENTO.

Por cualquier motivo citado bastaría para anular el ensayo





← Lorenzo Salvad

5 fotos, 3 videos • 12 de junio de 2024







13:56 📶 🗨️ 📧 📺 ...



Lorenzo Salvad

5 fotos, 3 videos • 12 de junio de 2024

📺 0:04



